

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UI774444 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA (98 B) |
| 2. datum první registrace: 2. 1. 2019 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2457 ccm |
| 3. registrační značka: 7AP8897 | 8. obch. označení: WRX (STI) | 13. barva: modrá |
| 4. počet majitelů: 2 | 9. číslo karoserie: JF1VAFLH3JG015356 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 12/2024 | 10. výkon motoru: 221 kW | 15. celková hmotnost: 2000 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 29 788 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: ne |
| 17. skutečný nájezd: 29 788 km | 20. odpočet DPH: ano | 23. návod k obsluze: |
| 18. země původu vozidla: SRN | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 24. barva původní: ano | 28. havarovaná: nezjištěno | 30. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: nezjištěno | 29. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | |
| 26. koroze: prakticky žádná | | |
| 27. lak opravovaný: nezjištěno | | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 31. motor původní: ano | 34. únik oleje: ne | 37. motor opravovaný: ne |
| 32. katalyzátor bez vad: ano | 35. vyšší spotřeba oleje: nezjištěno | 38. stav hlavní převodovky: dobrý |
| 33. díly po výměně: ne | 36. velká hlučnost: ne | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|---|----------------------------------|
| 39. Doporučená výměna motorového oleje, zvážit celkový pravidelný servis vozu | 40. Netěsnosti svodů a výfuku |
| | 41. Začíná být slyšet LZ ložisko |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující/komitent bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel