

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UD734385 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 98 B |
| 2. datum první registrace: 2. 12. 2008 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2457 ccm |
| 3. registrační značka: 2AR7968 | 8. obch. označení: IMPREZA WRX STI | 13. barva: modrá metalíza |
| 4. počet majitelů: 4 | 9. číslo karoserie: JF1GRFLH39G051828 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 4/2021 | 10. výkon motoru: 221 kW | 15. celková hmotnost: 1980 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 16. stav počítáče km: 95 995 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: servis v AWD |
| 17. skutečný nájezd: 95 995 km | 20. odpočet DPH: ne | 23. návod k obsluze: ne |
| 18. země původu vozidla: SRN | 21. servisní kniha: ne | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--|---|---|
| 24. barva původní: ano | 28. lak opravovaný: ano | 31. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: ano | 29. havarovaná: ano | |
| 26. koroze: ano | 30. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | |
| 27. rozsah koroze: viz osobní kontrola | | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 32. motor původní: ne | 36. vyšší spotřeba oleje: ne | 40. stav hlavní převodovky: dobrý/hlučnější |
| 33. katalyzátor bez vad: chybí | 37. velká hlučnost: ne | |
| 34. díly po výměně: ano | 38. motor opravovaný: ano | |
| 35. únik oleje: ne | 39. rozsah opravy motoru: kovaný | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|---|---|
| 41. Na výměnu těsnění svody/turbo, doporučeno přemotat tepelnou izolaci | 45. Doporučena výměna gum stabilizátorů |
| 42. Křivý PP disk, méně těž LP a PZ | 46. Rosí řízení |
| 43. Chybí krat vanosu | 47. Doporučena výměna předních brzd |
| 44. Natržené silentbloky předních ramen | 48. Únik brzdové kapaliny |
| | 49. Doporučen celkový servis vozu |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 1 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsáném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel