AWD, s.r.o.
Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10
www.awd.cz, awd@awd.cz
Tel. 608 SUBARU (608 782278)
IČ 26493322, **DIČ** CZ26493322
OR Praha, oddíl C, vložka 85713
Účet 2100077813/2010

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen **„Předávací protokol“**) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne

uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.,** se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322
(jako **„prodávající“**),

a

,
(jako **„kupující“**).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

1. číslo technického průkazu: UG313061
2. datum první registrace: 21. 1. 2015
3. registrační značka: 4AM2727
4. počet majitelů: 1
5. STK platná do: 20. 1. 2019
6. kategorie vozidla: M1
7. tovární značka: SUBARU
8. obch. označení: WRX STI
9. číslo karoserie: JF1VAFLH3FG003681
10. výkon motoru: 221 kW
11. palivo: BA 98 B
12. objem motoru: 2457 ccm
13. barva: šedá metalíza
14. počet míst k sezení: 5
15. celková hmotnost: 2000 kg

B. Další informace o vozidle, jeho historie

16. stav počítače km: 54 XXX
17. skutečný nájezd: 54 XXX
18. země původu vozidla: ČR
19. technický průkaz originál: ano
20. odpočet DPH: ano
21. servisní kniha: ano
22. záznamy v servisní knize: ano
23. návod k obsluze: ano

C. Informace o stavu karoserie a interiéru
u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

24. barva původní: ano
25. díly po výměně: nezjištěno
26. koroze: ne
27. rozsah koroze:
28. lak opravovaný: ano
29. rozsah opravy: ano – kapota, P nárazník, PP blatník
30. havarovaná: lehce
31. rozsah havárie: předek – viz faktura od AWD
32. poškození karoserie: odpovídá stáří a nájezdu
33. poškození interiéru: odpovídá stáří a nájezdu

D. Informace o stavu motoru a převodovky

34. motor původní: ano
35. katalyzátor bez vad: ano
36. díly po výměně: ne
37. únik oleje: ne
38. vyšší spotřeba oleje: ne
39. velká hlučnost: ne
40. motor opravovaný: ne
41. rozsah opravy motoru:
42. stav hlavní převodovky: dobrý
43. stav redukční převodovky: dobrý

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání
u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

44.

F. Předané součásti a příslušenství

a. velký technický průkaz
b. osvědčení o technickém průkazu
c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu
d. servisní knížka k vozidlu
e. manuál k vozidlu a příslušenství
f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel