AWD, s.r.o.
Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10
www.awd.cz, awd@awd.cz
Tel. 608 SUBARU (608 782278)
IČ 26493322, **DIČ** CZ26493322
OR Praha, oddíl C, vložka 85713
Účet 2100077813/2010

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen **„Předávací protokol“**) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne

uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.,** se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322
(jako **„prodávající“**),

a

,
(jako **„kupující“**).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

1. číslo technického průkazu: UE676043
2. datum první registrace: 23. 2. 2012
3. registrační značka: 6U07484
4. počet majitelů: 1
5. STK platná do:
6. kategorie vozidla: M1
7. tovární značka: SUBARU
8. obch. označení: LEGACY (Outback)
9. číslo karoserie: JF1BR9LM4BG077870
10. výkon motoru: 123 kW
11. palivo: BA 95 B
12. objem motoru: 2457 ccm
13. barva: šedá metalíza
14. počet míst k sezení: 5
15. celková hmotnost: 2010 kg

B. Další informace o vozidle, jeho historie

16. stav počítače km: 255 XXX km
17. skutečný nájezd: 255 XXX km
18. země původu vozidla:
19. technický průkaz originál: ano
20. odpočet DPH: ano
21. servisní kniha: ano
22. záznamy v servisní knize: ano
23. návod k obsluze:

C. Informace o stavu karoserie a interiéru
u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

24. barva původní: ano
25. díly po výměně: nezjištěno
26. koroze: odpovídá stáří a nájezdu (výfuk, …)
27. lak opravovaný: ano
28. rozsah opravy: minimálně PP blatník
29. havarovaná: nezjištěno
30. rozsah havárie: - - -
31. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu (PP lsoupek, kapota, nárazníky)
32. poškození interiéru: odpovídá stáří a nájezdu

D. Informace o stavu motoru a převodovky

33. motor původní: ano
34. katalyzátor bez vad: ano
35. únik oleje: ne
36. vyšší spotřeba oleje: ne
37. velká hlučnost: ne
38. motor opravovaný: ano
39. rozsah opravy motoru: GO – komplet těsnění, ložiska, pístní kroužky, …
40. stav hlavní převodovky: dobrý

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání
u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

41. Po prohlídce 240 000 km v AWD
42. Nové přední světlomety (výměna v rámci kulance výrobce)
43. Nefunkční výhřev sedačky řidiče

F. Předané součásti a příslušenství

a. velký technický průkaz
b. osvědčení o technickém průkazu
c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu
d. servisní knížka k vozidlu
e. manuál k vozidlu a příslušenství
f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující: **Prodávající:**

Jméno **AWD, s.r.o.**
Miloš Merta, jednatel