

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UD955105 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: benzín |
| 2. datum první registrace: 13. 7. 2010 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2457 ccm |
| 3. registrační značka: 1AU7596 | 8. obch. označení: Legacy 2.5i | 13. barva: šedá metalíza |
| 4. počet majitelů: 2 | 9. číslo karoserie: JF1BR9L9SAG019161 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 9/2024 | 10. výkon motoru: 123 kW | 15. celková hmotnost: 2030 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 16. stav počítáče km: cca 403 tkm | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: ano |
| 17. skutečný nájezd: cca 403 tkm | 20. odpočet DPH: ano | 23. návod k obsluze: ano |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

- u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu*
- | | | |
|--|---|--|
| 24. barva původní: ano | Z nápravou + nádrži, podvozek, puchýře na střeše, ... | 31. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola (prasklý rámeček panelu AC, kůže PP dveří) |
| 25. díly po výměně: nezjištěno | | |
| 26. koroze: ano | 28. lak opravovaný: minimálně 5. dveře | |
| 27. rozsah koroze: odpovídá stáří a nájezdu, nad tlumičem výfuku a | 29. havarovaná: nezjištěno | |
| | 30. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 32. motor původní: ano | 36. vyšší spotřeba oleje: ne | 38. stav hlavní převodovky: dobrý, výměna za zcela novou ve 390 tkm |
| 33. katalyzátor bez vad: ano | 37. motor opravovaný: ano - generální oprava ve 390 tkm | |
| 34. díly po výměně: ne | | |
| 35. únik oleje: ne | | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

- u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu*
39. Āupky v čelním skle, odřené ráfky

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel