

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „*Předávací protokol*“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „*prodávající*“),

a

(jako „*kupující*“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UG313294 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 27. 5. 2015 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2498 ccm |
| 3. registrační značka: 4AT0017 | 8. obch. označení: Outback 2.5i ES | 13. barva: šedá metalíza |
| 4. počet majitelů: 2 (1) | 9. číslo karoserie: JF1BS9LC2FG014051 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 18. 5. 2023 | 10. výkon motoru: 129 kW | 15. celková hmotnost: 2100 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 174 820 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: ano |
| 17. skutečný nájezd: 174 820 km | 20. odpočet DPH: ne | |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 23. barva původní: ano | 28. rozsah opravy: minimálně 5. dveře, PZ | 31. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 24. díly po výměně: nezjištěno | 29. blatník, PZ dveře a PP blatník | 32. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. koroze: ne | 29. havarovaná: pravděpodobně ano | |
| 26. rozsah koroze: | 30. rozsah havárie: viz opravy laku, detaily nezjištěny | |
| 27. lak opravovaný: ano | | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| 33. motor původní: ano | 37. vyšší spotřeba oleje: ne | 40. rozsah opravy motoru: přetěsnění (viz faktura AWD) |
| 34. katalyzátor bez vad: ano | 38. velká hlučnost: ne | 41. stav hlavní převodovky: dobrý |
| 35. díly po výměně: ne | 39. motor opravovaný: ano | |
| 36. únik oleje: ne | | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

42. Nefunkční rádio

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel