

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UL107195 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA + EL |
| 2. datum první registrace: 8. 12. 2020 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 1995 ccm |
| 3. registrační značka: 5SL4608 | 8. obch. označení: XV | 13. barva: šedá |
| 4. počet majitelů: 1 | 9. číslo karoserie: JF1GTELL5KG093997 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 8. 12. 2024 | 10. výkon motoru: 110 kW | 15. celková hmotnost: 2070 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 21 611 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: ano |
| 17. skutečný nájezd: 21 611 km | 20. odpočet DPH: ne | 23. návod k obsluze: |
| 18. země původu vozidla: | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 24. barva původní: ano | 28. havarovaná: ano | 30. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: nezjištěno | 29. rozsah havárie: viz faktura AWD (PZ bok) | 31. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 26. koroze: ne | | |
| 27. lak opravovaný: ano | | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 32. motor původní: ano | 35. únik oleje: ne | 38. motor opravovaný: ne |
| 33. katalyzátor bez vad: ano | 36. vyšší spotřeba oleje: ne | 39. rozsah opravy motoru: |
| 34. díly po výměně: ne | 37. velká hlučnost: ne | 40. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

41. Hlučné LP ložisko

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. servisní knížka k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel