

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UBI871309 | 6. kategorie vozidla: M1 | 12. objem motoru: 1998 |
| 2. datum první registrace: 1. 1. 2017, v ČR 13. 7. 2021 | 7. tovární značka: SUBARU | 13. barva: modrá |
| 3. registrační značka: 6SD5599 | 8. obch. označení: WRX | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 4. počet majitelů: nezjištěno | 9. číslo karoserie: JF1VA1F67H9818245 | 15. celková hmotnost: 2000 kg |
| 5. STK platná do: 7/2025 | 10. výkon motoru: 200 kW | |
| | 11. palivo: BA | |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 16. stav počítáče km: 46 697 mil | 18. země původu vozidla: USA | 20. servisní kniha: ne |
| 17. skutečný nájezd: 46 697 mil | 19. odpočet DPH: ne | 21. návod k obsluze: ne |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--|---|---|
| 22. barva původní: ano | 26. lak opravovaný: ano | 30. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola; prohnutá chladičovka |
| 23. díly po výměně: ano | 27. rozsah opravy: minimálně PP dveře a blatník, možná další díly | 31. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 24. koroze: ano | 28. havarovaná: ano | |
| 25. rozsah koroze: odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | 29. rozsah havárie: viz stříkané díly | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| 32. motor původní: nezjištěno | 35. únik oleje: ne | 38. motor opravovaný: nezjištěno |
| 33. katalyzátor bez vad: ano | 36. vyšší spotřeba oleje: ne | 39. stav hlavní převodovky: hlučná, na výměnu mezinápravový diferenciál |
| 34. díly po výměně: nezjištěno | 37. velká hlučnost: ne | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 40. Doporučeno srovnat disky | | |
| 41. Lehce ohnuté LZ vlečné rameno, unibal v těhlici na výměnu | 43. Chybí plast pod motorem | |
| 42. Drnčí tlumiče výfuku | | |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Osvědčení o registraci vozidla | c. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| b. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel