

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Osvědčení o regi. vozidla: UBK077291 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA |
| 2. datum první registrace: 25. 6. 2014 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2457 ccm |
| 3. registrační značka: 4AC7191 | 8. obch. označení: WRX STI | 13. barva: bílá |
| 4. počet majitelů: 1 (2) | 9. číslo karoserie: JF1VAFLH3FG002524 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 06/2026 | 10. výkon motoru: 221 kW | 15. celková hmotnost: 2000 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 16. stav počítáče km: 128 865 km | 18. země původu vozidla: ČR | 20. odpočet DPH: ano |
| 17. skutečný nájezd: 128 865 km | 19. technický průkaz originál: ano | 21. servisní kniha: ano |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

- u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu*
- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 22. barva původní: ano | 25. rozsah koroze: odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | 28. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 23. díly po výměně: nezjištěno | 26. lak opravovaný: kapota, víko kufru | 29. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 24. koroze: ano | 27. havarovaná: nezjištěno | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 30. motor původní: ano | 33. únik oleje: ne | 36. motor opravovaný: ne |
| 31. katalyzátor bez vad: ano | 34. vyšší spotřeba oleje: ne | 37. rozsah opravy motoru: |
| 32. díly po výměně: ne | 35. velká hlučnost: ne | 38. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

- u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu*
- | | |
|--|--|
| 39. Doporučena výměna všech kapalin z důvodu stáří | 43. Vypadlý mezikus PP vnitřní manžety |
| 40. Stěrače na výměnu | 44. Na výměnu vzpěry kapoty |
| 41. Netěsnost svodů | 45. Více informací viz inzerát k vozu |
| 42. Netěsnosti trubek chladiče oleje | |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. osvědčení o registraci vozidla | d. manuál k vozidlu a příslušenství |
| b. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | e. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| c. servisní knížka k vozidlu | |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel