

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322

(jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UN628348 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 1994 ccm |
| 2. datum první registrace: 15. 11. 2003 | 8. obch. označení: Impreza WRX STI | 13. barva: bílá |
| 3. registrační značka: 1AAP030 | SPEC C | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 4. počet majitelů: nezjištěno | 9. číslo karoserie: GDB024841 | 15. celková hmotnost: 1615 kg |
| 5. STK platná do: 11. 10. 2025 | 10. výkon motoru: 229 kW | |
| 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA | |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 76 040 km | 19. technický průkaz originál: ano (v ČR) | 22. záznamy v servisní knize: |
| 17. skutečný nájezd: 76 040 km | 20. odpočet DPH: ne | 23. návod k obsluze: |
| 18. země původu vozidla: Japonsko | 21. servisní kniha: ne | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 24. barva původní: ano | 28. lak opravovaný: nezjištěno | 32. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: nezjištěno | 29. rozsah opravy: | (loupe se barva na střeše) |
| 26. korozí: ano | 30. havarovaná: nezjištěno | 33. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 27. rozsah korozí: odpovídá stáří a nájezdu | 31. rozsah havárie: - - - | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 34. motor původní: ano | 37. únik oleje: lehce rosí L hlava | 40. motor opravovaný: ne |
| 35. katalyzátor bez vad: ano | 38. vyšší spotřeba oleje: ne | 41. rozsah opravy motoru: |
| 36. díly po výměně: ne | 39. velká hlučnost: ne | 42. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání/informace pro kupujícího

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|--|---|
| 43. Pravostranné řízení | 45. Vrže P stabilizátor, vůle v LZ tlumiči (rosí) |
| 44. P brzdy na výměnu, natržená prachovka PP brzdíče | 46. Malá vůle v řízení |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. osvědčení o technickém průkazu | c. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| b. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | |

Kupující/komitent bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel