

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322

(jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UB194283 | 6. kategorie vozidla: N1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 3. 5. 2006 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 3000 ccm |
| 3. registrační značka: 2SF5446 | 8. obch. označení: Legacy Outback 3.0R | 13. barva: černá perleť |
| 4. počet majitelů: 3 | 9. číslo karoserie: JF1BPELUA6G049281 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 15. 6. 2026 | 10. výkon motoru: 180 kW | 15. celková hmotnost: 2165 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| 16. stav počítáče km: | 18. země původu vozidla: ČR | 20. odpočet DPH: ne |
| 17. skutečný nájezd: | 19. technický průkaz originál: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| 21. barva původní: ano | 25. lak opravovaný: nezjištěno | 29. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 22. díly po výměně: nezjištěno | 26. rozsah opravy: | 30. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 23. koroze: ano | 27. havarovaná: nezjištěno | |
| 24. rozsah koroze: odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | 28. rozsah havárie: - - - | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 31. motor původní: ano | 34. únik oleje: nepatrně rosi P ventilové víko a těsnění pod L hlavou | 37. motor opravovaný: ne |
| 32. katalyzátor bez vad: ano | 35. vyšší spotřeba oleje: ne | 38. rozsah opravy motoru: |
| 33. díly po výměně: ne | 36. velká hlučnost: ne | 39. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 40. Přední destičky 4 mm | 42. |
| 41. Lehounce hlučné LP ložisko kola | |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | d. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| b. osvědčení o technickém průkazu | e. příčníky Thule |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsaných, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel