

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UBI848694 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA |
| 2. datum první registrace: 17. 5. 2021 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 2498 ccm |
| 3. registrační značka: 8P61404 | 8. obch. označení: Outback | 13. barva: hnědá |
| 4. počet majitelů: 1 | 9. číslo karoserie: JF1BT9LL3MG003695 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 15. 7. 2027 | 10. výkon motoru: 124 kW | 15. celková hmotnost: 2200 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 16. stav počítáče km: 106 747 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: ano |
| 17. skutečný nájezd: 106 747 km | 20. odpočet DPH: ano | 23. návod k obsluze: ano |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 24. barva původní: ano | 27. rozsah koroze: odpovídá stáří a nájezdu (výfuk, ...) | 30. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 25. díly po výměně: nezjištěno | 28. lak opravovaný: nezjištěno | 31. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 26. koroze: ano | 29. havarovaná: nezjištěno | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 32. motor původní: ano | 35. únik oleje: ne | 38. motor opravovaný: ne |
| 33. katalyzátor bez vad: ano | 36. vyšší spotřeba oleje: ne | 39. rozsah opravy motoru: |
| 34. díly po výměně: ne | 37. velká hlučnost: ne | 40. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

41. Doporučena výměna stěračů

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | e. manuál k vozidlu a příslušenství |
| b. osvědčení o technickém průkazu | f. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |
| c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | g. tažné zařízení |
| d. servisní knížka k vozidlu | h. druhá sada pneumatik |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel