

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „*Předávací protokol*“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „*prodávající*“),

a

(jako „*kupující*“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UI465972 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA |
| 2. datum první registrace: 30. 7. 2018 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 1998 ccm |
| 3. registrační značka: 4SM9156 | 8. obch. označení: Forester | 13. barva: zelená |
| 4. počet majitelů: 4 (2) | 9. číslo karoserie: JF1SJGL85JG386680 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 10/2026 | 10. výkon motoru: 177 kW | 15. celková hmotnost: 2110 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 16. stav počítáče km: 174 224 km | 19. technický průkaz originál: ano | 22. záznamy v servisní knize: částečně |
| 17. skutečný nájezd: 174 224 km | 20. odpočet DPH: ano | |
| 18. země původu vozidla: ČR | 21. servisní kniha: ano | |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 23. barva původní: ano | 26. rozsah koroze: odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola | 29. poškození karoserie: ano, viz osobní kontrola |
| 24. díly po výměně: nezjištěno | 27. lak opravovaný: nezjištěno | 30. poškození interiéru: ano, viz osobní kontrola |
| 25. koroze: ano | 28. havarovaná: nezjištěno | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 31. motor původní: ano | 34. únik oleje: ne | 37. motor opravovaný: ne |
| 32. katalyzátor bez vad: ano | 35. vyšší spotřeba oleje: ne | 38. rozsah opravy motoru: |
| 33. díly po výměně: ne | 36. velká hlučnost: ne | 39. stav hlavní převodovky: dobrý |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|---|--|
| 40. Volná L kost předního stabilizátoru | 43. Potenciálně na výměnu akumulátor |
| 41. Na výměnu uložení Z stabilizátoru | 44. Doporučen servis klimatizace (doplnění, dezinfekce, případně přetěsnění) |
| 42. Doporučeno vyčistit podvozek od bahna | |

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Osvědčení o TP | c. servisní knížka k vozidlu |
| b. 2 ks originálních klíčů k vozidlu | d. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „*automobil*“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.

Miloš Merta, jednatel