

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „*Předávací protokol*“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 2649 3322 (jako „*prodávající*“),

a

(jako „*kupující*“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. číslo technického průkazu: UF404673 | 6. kategorie vozidla: M1 | 11. palivo: BA 95 B |
| 2. datum první registrace: 3. 9. 2011 | 7. tovární značka: SUBARU | 12. objem motoru: 3630 |
| 3. registrační značka: 3K50040 | 8. obch. označení: Outback | 13. barva: bílá |
| 4. počet majitelů: nezjištěno | 9. číslo karoserie: 4S4BRDLC2B2440509 | 14. počet míst k sezení: 5 |
| 5. STK platná do: 8. 10. 2027 | 10. výkon motoru: 191 kW | 15. celková hmotnost: 2130 kg |

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 16. stav počítáče mil: 255 876 | 18. země původu vozidla: USA | 20. odpočet DPH: ano |
| 17. skutečný nájezd: 255 876 mil | 19. technický průkaz originál: ano | 21. záznamy v servisní knize: servis v AWD |

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- | | | |
|---|--|---|
| 22. barva původní: ano | 26. lak opravovaný: ano (kapota, chladičovka, L bok) | 29. poškození karoserie: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 23. díly po výměně: ano | 27. havarovaná: ano | 30. poškození interiéru: ano, odpovídá stáří a nájezdu, viz osobní kontrola |
| 24. koroze: ano | 28. rozsah havárie: předek | |
| 25. rozsah koroze: viz osobní kontrola, výfuk (příruby) | | |

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 31. motor původní: ano | 34. únik oleje: možná rosí L ventilové víko | 37. motor opravovaný: nezjištěno |
| 32. katalyzátor bez vad: ano | 35. vyšší spotřeba oleje: ne | 38. stav hlavní převodovky: dobrý |
| 33. díly po výměně: nezjištěno | 36. velká hlučnost: ne | |

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- | | |
|--|--------------------------------|
| 39. utržené silentbloky Z diferenciálu | 40. hlučnější servo za studena |
|--|--------------------------------|

F. Předané součásti a příslušenství

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. velký technický průkaz | c. 2 ks originálních klíčů k vozidlu |
| b. osvědčení o technickém průkazu | d. plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci |

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsanými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o.
Miloš Merta, jednatel