

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Tento *Předávací protokol o předání a převzetí vozidla* (dále jen „**Předávací protokol**“) je přílohou č. 1 ke kupní smlouvě ze dne

uzavřené mezi těmito stranami:

společnost **AWD, s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 10, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 85713, pod identifikačním číslem 26493322

(jako „**prodávající**“),

a

(jako „**kupující**“).

Dnešního dne prodávající předal a kupující převzal:

A. Základní informace o vozidle (z technického průkazu)

- číslo TP/OTP: UBI979844
- datum první registrace: 17.01.2018
- registrační značka: 4SM4857
- počet majitelů: 1
- STK platná do: 12.01.2028
- kategorie vozidla: M1
- tovární značka: Subaru
- obch. označení: Outback
- číslo karoserie: JF1BS9LC2HG125052
- druh karoserie: kombi
- výkon motoru: 129 kW
- palivo: benzín
- objem motoru: 2498 cm³
- barva: černá
- počet míst k sezení: 5
- celková hmotnost: 2100 kg

B. Další informace o vozidle, jeho historie

- stav počítáče km: 231 470 km
- skutečný nájezd: 231 470 km
- země původu vozidla: Německo
- odpočet DPH: ano
- servisní kniha: ano
- záznamy v servisní knize: ano
- návod k obsluze: ano

C. Informace o stavu karoserie a interiéru

u neuvedených odpovídá stav karoserie a interiéru stáří vozidla a jeho nájezdu

- barva původní: ne
- díly po výměně: nezjištěno
- koroze: ano – pravé přední dveře u zrcátka
- lak opravovaný: ano
- rozsah opravy: kapota, levý přední blatník, levé přední dveře
- havarovaná: nezjištěno
- rozsah havárie:
- poškození karoserie: pravá přední mlhovka rozbitá, přední nárazník, levý přední blatník, levý zadní blatník, levé zadní dveře, pravé zadní dveře, zadní nárazník
- poškození interiéru: zásek čelního skla, odřená bočnice opěradla, prošlapaný koberec u řidiče

D. Informace o stavu motoru a převodovky

- motor původní: ano
- katalyzátor bez vad: ano
- díly po výměně: ne
- únik oleje: ne
- vyšší spotřeba oleje: ne
- velká hlučnost: ne
- motor opravovaný: ne
- rozsah opravy motoru:
- stav hlavní převodovky: dobrý

E. Zjištěné závady na vozidle v okamžiku předání

u neuvedených částí odpovídá stav jednotlivých komponentů vozidla jeho stáří a nájezdu

- fouklé těsnění pod hlavami

F. Předané součásti a příslušenství

- osvědčení o technickém průkazu
- 2 ks originálních klíčů k vozidlu
- servisní knížka k vozidlu
- manuál k vozidlu a příslušenství
- plná moc k převodu vozidla v příslušné evidenci
- tažné zařízení
- střešní příčníky

Kupující bere na vědomí, že obsah povinné výbavy nebyl kontrolován a může, ale nemusí být předmětem předání.

Kupující podpisem tohoto Předávacího protokolu stvrzuje, že si vozidlo podle možností prohlédl a přesvědčil se o jeho vlastnostech v tomto Předávacím protokole detailně popsanych, a dále, že tyto odpovídají skutečnému stavu vozidla při jeho převzetí.

Toto vozidlo pak ve výše popsaném stavu a s výše popsányými součástmi a příslušenstvím (společně specifikováno jako „automobil“) tvoří předmět převodu dle v úvodu odkazované smlouvy.

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

AWD, s.r.o., Miloš Merta, jednatel